


Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

Капитальный ремонт системы отопления здания расположенного по адресу:
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 5

« 17 » июня 2024 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., инженера ГАЭТ Власова А.Г., провели визуальный осмотр системы теплоснабжения Горно-Алтайского экономического техникума по адресу: ул. Социалистическая, 5 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Система теплоснабжения здания выполнена была при строительстве здания в 1983 году, ремонт отопления не проводился.


В результате осмотра выявлено следующее.

Система теплоснабжения выполнена из металлических труб. Трубопроводы имеют многочисленные протечки в местах сварных, фланцевых и резьбовых соединений (установлены хомуты), трещины в трубопроводах, изношенные прокладки, засоры трубопроводов, несоответствие системы проектным решениям и нормативным требованиям.

Необходимо выполнить:

- демонтаж системы отопления;
- монтаж системы отопления;
- антикоррозийная защита металлоконструкций;
- теплоизоляция трубопроводов;
- установка насосов центробежных;
- общестроительные работы (сверление, пробивка отверстий, заделка отверстий, герметизация вводов и т.д.)

Подписи:

 Ю.А. Коган

 Н.А. Цветкова

 Ж.Н. Чернобай

 А.Г. Власов